

REACH information Control panels

Company name: WindowMaster International A/S
Address: Skelstedet 13, DK-2950 Vedbaek
Telephone number: +45 4567 0300
E-Mail address: info.dk@windowmaster.com

Declaration of substances of very high concern according to regulation (EC) No 1907/2006 REACH.

All WindowMaster control panels and replacement PCBAs listed below contains a component with a lead content above 0.1% (w/w) in the PCBA.
There is no risk in handling or using our products.

Comfort panels:	Smoke panels:	Replacement PCBAs:
<ul style="list-style-type: none">• WCC 310 P xxxx 0x• WCC 310 P 0612• WCC 310 P 1012• WCC 310 S 0410• WCC 320 P xxxx 0x• WCC 320 P 0612• WCC 320 P 1012• WCC 320 S 0810	<ul style="list-style-type: none">• WSC 310 P• WSC 310 S• WSC 310 S 0202 E1 NF• WSC 320 P• WSC 320 S• WSC 320 S 0202 E1 NF• WSC 520• WSC 520 K• WSC 540• WSC 540 K• WSC 560• WSC 560 K	<ul style="list-style-type: none">• WCA 3CP• WCA 3M4• WCA 3M8• WCA 3SS• WSA 3SP• WSA 520• WSA 5BP• WSA 5MC KNX• WSA 5PS

All products are notified in the SCIP database with number:
1595cb8b-731d-4f79-ad6a-8388ea299522

Signed for and on behalf of:



Name, function, signature: Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer
Date and Place of issue: May 10, 2021 Vedbaek, Denmark

REACH Information Steuerungen

Name des Herstellers: WindowMaster International A/S
Adresse: Skelstedet 13, DK-2950 Vedbaek
Telefonnummer: +45 4567 0300
E-Mail-Adresse: info.dk@windowmaster.com

Deklaration von besonders besorgniserregenden Stoffen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH.

Alle unten aufgeführten WindowMaster Steuerungen und Ersatzplatinen enthalten ein Bauteil mit einem Bleianteil von über 0,1 % (w/w) in der PCBA.

Es besteht kein Risiko bei der Handhabung oder Verwendung unserer Produkte.

Lüftungssteuerungen:

- WCC 310 P xxxx 0x
- WCC 310 P 0612
- WCC 310 P 1012
- WCC 310 S 0410
- WCC 320 P xxxx 0x
- WCC 320 P 0612
- WCC 320 P 1012
- WCC 320 S 0810

RWA-Zentralen:

- WSC 310 P
- WSC 310 S
- WSC 310 S 0202 E1 NF
- WSC 320 P
- WSC 320 P 1012
- WSC 320 S
- WSC 320 S 0202 E1 NF
- WSC 520
- WSC 520 K
- WSC 540
- WSC 540 K
- WSC 560
- WSC 560 K

Ersatzplatinen:

- WCA 3CP
- WCA 3M4
- WCA 3M8
- WCA 3SS
- WSA 3SP
- WSA 520
- WSA 5BP
- WSA 5MC KNX
- WSA 5PS

Alle Produkte sind in der SCIP-Datenbank mit der Nummer:
1595cb8b-731d-4f79-ad6a-8388ea299522 notifiziert

Unterzeichnet für und im Namen von:



Name, Funktion, Unterschrift: Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer
Ort und Datum der Ausstellung: Mai 10, 2021 Vedbaek, Dänemark

REACH information Styringer

Firmanavn: WindowMaster International A/S
Adresse: Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk
Telefonnummer: +45 4567 0300
E-mailadresse: info.dk@windowmaster.com

Erklæring om meget problematiske stoffer i henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 REACH.

Alle WindowMaster styringer og udskiftnings-PCBAer, der er anført nedenfor, indeholder en component med et blyindhold over 0,1% (w/w) i PCBA.
Der er ingen risiko ved håndtering eller brug af vores produkter

Comfort panels:

- WCC 310 P xxxx 0x
- WCC 310 P 0612
- WCC 310 P 1012
- WCC 310 S 0410
- WCC 320 P xxxx 0x
- WCC 320 P 0612
- WCC 320 P 1012
- WCC 320 S 0810

Smoke panels:

- WSC 310 P
- WSC 310 S
- WSC 310 S 0202 E1 NF
- WSC 320 P
- WSC 320 P 1012
- WSC 320 S
- WSC 320 S 0202 E1 NF
- WSC 520
- WSC 520 K
- WSC 540
- WSC 540 K
- WSC 560
- WSC 560 K


Replacement PCBAs:

- WCA 3CP
- WCA 3M4
- WCA 3M8
- WCA 3SS
- WSA 3SP
- WSA 520
- WSA 5BP
- WSA 5MC KNX
- WSA 5PS

Alle produkter meddeles i SCIP-databasen med nummer:
1595cb8b-731d-4f79-ad6a-8388ea299522

Underskrevet for og på vegne af:

Navn, stilling og underskrift:
Udstedelsessted og -dato:



Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer
Maj 10, 2021 Vedbæk, Danmark

Information sur REACH Panneaux de contrôle

Nom de la compagnie : WindowMaster International A/S
Adresse : Skelstedet 13, DK-2950 Vedbaek
Numéro de téléphone : +45 4567 0300
Adresse électronique : info.dk@windowmaster.com

Déclaration de substances extrêmement préoccupantes conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 REACH.

Tous les panneaux de WindowMaster et les PCBA de remplacement répertorié ci-dessous contiennent un composant dont la teneur en plomb est supérieure à 0,1 % (p/p) dans le PCBA.

Il n'y a aucun risque à manipuler ou à utiliser nos produits.

Panneaux confort :	Panneaux de fumée :	PCBA de remplacement :
<ul style="list-style-type: none">• WCC 310 P xxxx 0x• WCC 310 P 0612• WCC 310 P 1012• WCC 310 S 0410• WCC 320 P xxxx 0x• WCC 320 P 0612• WCC 320 P 1012• WCC 320 S 0810	<ul style="list-style-type: none">• WSC 310 P• WSC 310 S• WSC 310 S 0202 E1 NF• WSC 320 P• WSC 320 P 1012• WSC 320 S• WSC 320 S 0202 E1 NF• WSC 520• WSC 520 K• WSC 540• WSC 540 K• WSC 560• WSC 560 K	<ul style="list-style-type: none">• WCA 3CP• WCA 3M4• WCA 3M8• WCA 3SS• WSA 3SP• WSA 520• WSA 5BP• WSA 5MC KNX• WSA 5PS

Tous les produits sont notifiés dans la base de données SCIP avec un numéro : 1595cb8b-731d-4f79-ad6a-8388ea299522

Signé par et au nom de :

Nom, fonction et signature :
Date et lieu d'établissement :



Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer
Mai 10, 2021 Vedbæk, Danemark